

ELABORAÇÃO DE AÇOS COM ALTO TEOR DE CARBONO NA ACIARIA LO DA CSBM (1)

RESUMO

São apresentados os resultados obtidos na fabricação de aços com alto teor de carbono utilizando a técnica de recarburação e interrupção do sopro na faixa de carbono visada (Catch-Carbon).

As vantagens e desvantagens do emprego de duas escórias são discut \underline{i} das principalmente no que se refere à desfosforação, rendimento metálico e tempo de execução das corridas.

- Autores.: Sílvio Rabelo M. Vieira (2)
 - Roosevelt M. de Miranda (3)
 - Emerson Duarte de Faria (4)
 - João Baptista Romão (5)

^{1 -} Contribuição técnica Simpósio COAÇO-COREF .

^{2 -} Membro da ABM - Chefe do Departamento de Aciarias da C.S.B.M.

^{3 -} Membro da ABM - Chefe do setor aciaria LD da C.S.B.M.

^{4 -} Membro da ABM - Assistente Técnico da aciaria LD da C.S.B.M.

^{5 -} Membro da ABM - Auxiliar Técnico da aciaria LD da C.S.B.M.

1 - INTRODUÇÃO

A aciaria da C.S.B.M. de João Monlevade é composta de 2 converte dores LD e 4 fornos Siemens-Martin . Pelas características próprias de cada processo, a aciaria LD produzia os aços com baixo teor de carbono (BTC) efervescentes, semi-acalmados e acalmados, enquanto a aciaria SM produzia toda a linha de alto teor de carbono (ATC) .

Como a crescente demanda ultrapassou a capacidade de produção de ATC nos fornos SM, grande parte da programação deste tipo de aço passou para a LD.

Para a fabricação de aços com alto teor de carbono em convertedo res a oxigênio, podem ser adotadas 3 técnicas:

- eliminação do carbono a teores mínimos e posterior recarbura ção até ao teor desejado desse elemento no aço
- interrupção do refino com o teor de carbono desejado no aço (catch-carbon) utilizando uma escória
- interrupção do sopro com catch-carbon duplo e duas escórias .

Inicialmente estes aços eram elaborados da maneira mais simples, isto é, soprando até um teor de carbono igual a 0,080 % e recarburando com coque de petróleo e/ou carbureto de silício .

Posteriormente, devido principalmente às exigências cada vez maiores na qualidade para determinados tipos de aço, passou-se a produzir aços ATC com a técnica do catch-carbon simples e catch-carbon duplo .

2 - CORRIDAS COM RECARBURAÇÃO

As corridas ATC elaboradas na aciaria LD eram aquelas destinadas a aços com exigências normais de controle superficial e interno.

A técnica utilizada para a obtenção destes tipos de aço é a de recarburação na panela, com a qual é possível elaborar aços com teores de carbono que atingem até 0,80 % .

2.1 - Sopragem

A sopragem em nada difere das corridas normais. A adição ' de cal é feita visando-se a basicidade de 3. A grande vanta gem do processo é que o balanço térmico proporciona um maior enfornamento de sucata.

2.2 - Condições de fim de sopro

A corrida é soprada até que se atinja 0,080 % de carbono, para da esta feita pela chama . O baixo teor de carbono no final da sopragem assegura baixos teores de fósforo, observadas as normas de adição de cal, distância lança ao banho, etc .

A temperatura de vazamento deve ser tal que permita uma faixa de 1 530 a 1560 ºC na panela. As eventuais necessidades de ressoprar ou resfriar as corridas não implicam numa reprogramação do tipo de aço.

2.3 - Adições corretivas e desoxidantes

O acerto da análise química depende principalmente do método e da ordem das adições na panela .

No quadro n^0 l damos a especificação química de um dos tipos de aço mais comumente elaborado pelo processo de recarburação em nossa aciaria .

ELEMENTOS	S (max.)	С	Mn	Si	p (max.)
CONCENTRAÇÃO (%)	0,030	0,670 a 0,750	0,600 a 0,900	0,150 a 0,300	0,030

Quadro 1 - Especificação química de um aço recarburado .

O quadro n^{Q} 2 apresenta o resultado de análise química média de fim de sopro e da panela .

DISCRIMINAÇÃO	EL	ELEMENTOS ANALISADOS					
	S	С	Mn	Si	р		
Fim de sopro	0,013	0,089	0,178	-	0,014		
Panela	0,024	0,695	0,738	0,254	0,022		

Quadro 2 - Análise química média de fim de sopro e da panela .

Os valores médios de adição na panela, assim como os rendimentos verificados são mostrados no quadro n^{o} 3.

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Coque de petróleo (95 % C)	252,6
Carbureto de silício (28 %C e 65 % Si)	130,0
Fe Si Mn (1.5 % C, 68 % Mn e 15 % Si)	373,3
Alumínio	30
Rendimento do carbono	90,58
Rendimento do manganês	92,65

Quadro nº 3 - Valores médios de adição na panela e rendime<u>n</u> tos .

Método de adição

De um modo geral, os desoxidantes mais fracos são adicionados em primeiro lugar . No caso de corridas recarburadas de alto 'teor de carbono, damos prioridade para os materiais que têm maior poder recarburante , ou seja, fazemos em primeiro lugar as adições portadoras de maior teor de carbono . Deste modo as adições na panela são efetuadas na seguinte ordem :

- 1 coque de petróleo
- 2 carbureto de silício
- 3 ferro silício manganês
- 4 alumínio

O procedimento adotado nesta operação visa aumentar o rendimento da recarburação. Isto se explica pelo fato de que um aço oxidado se movimenta mais na panela, que um outro desoxidado. Então, o oxigênio presente funciona como um agitador na panela, promovendo uma renovação na superfície de contato aço-recar

burante. Note-se que o uso de insulflação de gases neutros (barbotage) no aço durante o vazamento permite alterar a ordem das adições na panela, pois a movimentação neste caso é consegu<u>i</u> da independentemente da oxidação do metal.

As demais adições (FeSiMn e Al) devem ser efetuadas no momento exato em que se observar a completa incorporação dos recarburantes no aço. É interessante observar que o atraso destas adições compromete o bom rendimento dos recarburantes.

3 - CORRIDAS COM UMA ESCÓRIA E CATCH-CARBON SIMPLES

O regime de escórias adotado para a elaboração dos aços com alto teor de carbono nos conversores a oxigênio pode ser determinado pelo teor de fósforo exigido no aço a ser fabricado. Conforme a especificação visada para o teor de fósforo no aço, o regime adotado pode ser o de uma escória.

Com experiências efetuadas em nossa aciaria constatamos a inviabilidade do processo para aços com teor de fósforo abaixo de 0,030 % . Utilizamos o regime de sopro com uma escória para 'aços tipo SAE, e outros de nomenclatura interna que requeiram um nível de melhor qualidade com o teor de fósforo na faixa de 0,040 máximo .

No quadro nº 4 damos as especificações químicas de dois tipos de aço elaborados na aciaria LD, utilizando o regime de escória em questão .

TIPOS DE	COMPOSIÇÃO QUÍMICA %						
A ÇO	5 (max)	С	Mn	P (max)	Si 🖤		
1070	0,050	0,650	0,600	0,040	0,150		
		0,750	0,900		0,300		
BC-80	0,050	0,700 0,840	0,40 0,80	0,060	0,150 0,300		

Quadro nº 4 - Composição química dos aços SAE 1070 e BC-80 .

3.1 - Desenvolvimento do processo

Em princípio o processo consiste em se fazer o equilíbrio térmico de modo que se possa enfornar o máximo de sucata. Devido à parada do carbono mais alta a proporção de sucata diminue 'aproximadamente em 4 %.

O consumo de oxigênio necessário para a corrida é previamente calculado e logo em seguida inícia-se o sopro,

- Sopragem

A basicidade objetivada é de 3,5 . Toda a cal é adicionada 'logo no início do sopro . A vazão de oxigênio, $120 \, \text{Nm}^2$ / min é constante . A fluorita é adicionada parceladamente de acordo com a formação da escória, determinada pela prática do soprador em observar as projeções de aço, assim como pelo ruído característico do estado físico da escória . O peso de fluorita não deve ultrapassar a $100 \, \text{Kg/t}$ de cal .

A altura da lança deve ficar 200 mm acima da tabela desde o início, até que se atinja 80 % do volume de oxigênio, quando então é levantada 800 mm acima do normal.

- Resultados obtidos

Damos no quadro nº 5 os resultados médios obtidos no fim de sopro em corridas SAE 1870 e BC-80 .

ELEMENTOS	S	С	Mn	P
CONCENTRAÇÃO %	0,016	0,648	0,305	0,032

Quadro nº 5 - Resultados de fim de sopro em corridas SAE 1070 e 8C-80 .

Os dados médios verificados na elaboração de aços utilizando o regime de uma escória são apresentados no anexo l .

4 - CORRIDAS COM DUAS ESCÓRIAS E DUPLO CATCH-CARBON

A grande experiência obtida em elaboração de corridas com alto teor de carbono com o regime de uma escória, em muito contribuiu para a fabricação de aços de especificações rigorosas, quer em análise química como metalográfica.

Antes de entrarmos em detalhes com referência ao assunto, julga mos interessante considerar certas limitações e convenções de nossa área de trabalho apresentadas no anexo 2 . Tratam-se de valores em operação normal .

4.1 - Descrição do processo

Os preparativos para as corridas com duas escórias inicia-se na corrida anterior, na qual a escória rica em FeO e CaO livre é retida no convertedor após o vazamento do aço.

Adiciona-se coque de petróleo no convertedor para reduzir o FeO da escória antes do carregamento. Normalmente o processo de duas escórias não oferece condições de enformamento de sucata. Deste modo, a carga é constituída somente de 45 t de gusa líquido.

A sopragem é dividida em duas fases distintas :

- Primeira Fase

Antes do início da sopragem, o consumo de oxigênio a ser soprado é calculado objetivando 1.00 % de carbono, pela ex pressão :

CONS. $0_2 = (CONS. ESP - 12,6) G.L. - (0,21 MIN)$

Onde:

CONS. 0_2 = Consumo total de oxigênio a ser soprado .

CONS. ESP. = Consumo específico de oxigênio calculado em corridas anteriores para carbono de fim de sopro de 0,080 .

G.L. = Gusa líquido carregado .

12,6 = Constante para correção do teor de carbono de fim de sopro .

0,21 MIM = Oxigênio estequiométrico contido no minério de ferro .

A adição necessária de minério de ferro para se obter 1610° C é previamente calculada .

A vazão inicial do oxigênio na primeira fase é a máxima possível.

Parte da cal necessária para se obter uma basicidade final de 4,0 é adicionada logo no início de sopro juntamente com o minério de ferro e a fluorita . A baixa temperatura do banho, a grande quantidade de óxidos formados nos primeiros estágios do sopro e o grande volume de escória rica em CaO livre proporciona uma alta desfosforação . Aos 6 a 7 minutos de sopro, período em que a velocidade de decarburação tende a acelerar, provocando reações violentas e secagem da escória, a vazão do oxigênio é reduzida . A sopragem torna-se bastante calma . As eventuais projeções de escória são evitadas por meio de adições parceladas de cal . A adição da fluorita é

completada quando se atinge a 80% do volume de oxigênio , momento em que se modifica a distância da lança ao banho . No mesmo instante, aumenta-se a vazão do oxigênio . Inter rompe-se a operação quando se atinge o total de oxigênio ne cessário . Na figura n^c l damos os parâmetros da operação de sopragem na 1^a fase .

A escória normalmente fluída é então parcialmente vazada. A operação é facilitada pelo alto teor de carbono existente no aço, e pelo estado físico da escória. Enquanto isto é feito, faz-se a amostragem do metal, da escória e toma-se a temperatura do aço líquido.

Após o vazamento da escória, faz-se nova amostragem do aço líquido e tomada da temperatura . O quadro nº 6 apresenta os valores médios obtidos durante e após o vazamento da escória. (Anexo 3) .

- Segunda Fase

Conforme o teor de carbono existente no aço após a execução da primeira fase, calcula-se o consumo de oxigênio para a segunda fase pela expressão:

CONS.
$$0_2 = (Ci - cf) \times 382,5$$

Onde:

CONS. 0_2 = Consumo de oxigênio a ser soprado na 2^9 fase

Ci = Teor de carbono na primeira fase

cf = Carbono objetivado no fim de sopro da segunda fase

382,5 = Constante para a reação do carbono em CO numa car ga de 41 t .

- Sopragem da segunda fase

Na segunda fase a sopragem é feita com a vazão do oxigênio a 80 Nm³ min . A altura da lança é suspensa 200 mm acima da tabela, para corridas normais .

A adição de 600 Kg de cal e 150 Kg de fluorita é feita o mais rápido possível .

A escória remanescente da primeira fase, a fluorita e a baixa vazão do oxigênio, asseguram a fluídez da escória .

O sopro é interrompido quando se atinge o total de oxigê nio calculado.

- Determinação do teor de carbono

A determinação rápida do teor do carbono presente no banho, no caso do uso da técnica catch-carbon simples ou duplo é fundamental para o sucesso da corrida.

Esta determinação era feita por análise térmica, método cuja precisão é afetada por inúmeros fatores, principal mente por aqueles relacionados ao fator humano. Uma amostra mal desoxidada ou vertida de maneira incorreta, provoca um resultado incorreto, diferente do valor real de carbono no metal. Aliado a este fator, a presença de outros elementos químicos no aço amostrado influi significativamente no resultado. Estes problemas comprometem sobremaneira o acerto de corridas.

Ciente do problema foi proposta a troca deste método pelo de fusão cuja análise oferece resultados mais significativos do real teor de carbono do banho.

4.2 - Vazamento do aço

Após verificação e acerto do carbono e da temperatura, a corrida é vazada. Para impedir a passagem de escória para a panela, o furo de corridas é obstruído por uma rolha de madeira. As adições de corretivos e desoxidantes são feitas logo no início do vazamento, momento em que se inicia a insuflação lateral do argônio com a pressão inicial de 2,0 Kg/cm

Conforme a movimentação do metal líquido na panela regula-se a pressão do gás .

Para impedir a queda de escória na panela, no fim do vazamento, introduz-se o obturador (TAP-HOLE) no furo de corridas, sendo' este, de densidade intermediária entre o aço e a escória.

Após o vazamento, faz-se uma nova amostragem do metal na pane la para checagem do teor de carbono. A eventual necessidade de correção deste elemento é feita mediante adição de coque de petróleo no "olho" provocado e mantido aberto pela insuflação lateral de argônio o que possibilita o arraste e homogei nização deste material no aço.

Usa-se também a insuflação de gás neutro para o controle da temperatura do aço na panela.

Feitas as necessárias correções, protege-se a superfície do aço e a corrida é então enviada ao lingotamento.

O tempo médio por corrida é de 45 minutos .

5 - VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS TRES TÉCNICAS

Damos no quadro nº 7 as principais vantagens e desvantagens nas técnicas de elaboração de aços ATC no convertedor LD . Dados operacionais médios obtidos em corridas com uma escória.

DISCRIMINAÇÃO	VALORES
Gusa líquido (Kg/t)	986,5
Sucata em geral (Kg/t)	115,5
Cal virgem (Kg/t)	59,5
Fluorita (Kg/t)	6,0
Consumo de O ₂ (Nm ³ t gusa)	43,72
Tempo de sopro (min)	15
Tempo total de corrida (min)	31
Enxofre do gusa %	0,022
Silício do gusa %	0,420
Fósforo do gusa %	0,152
Manganês do gusa	0,550
CaO da escória %	48,90
Si O ₂ da es cória %	13,20
Fe D da escória %	20,50
Temperatura de fim de sopro	1 608
Temperatura na panela	1 538
Rendimento metálico %	90,76
Taxa de recarburação máxima %	15,43

ANEXO 1

Dados gerais de operação

DISCRIMINA ÇÃO	VALORES		
Susa liquido Kg/t	900		
Sucata em geral Kg/t	21 2		
Vazão de oxigênio (Nm³/min)	140		
Pressão de oxigênio (Kg/cm²)	11		
Distância lança/banho (min)	1 000 / 1 300		
Altura do banho metálico (min)	1 400 / 900		
Altura do convertedor (min)	5 950		
Diâmetro do convertedor (novo) (min)	2 570		
Volume do convertedor (m ³)	28,12		
Tempo de sopro (min)	17		
Tempo de corrida (min)	30		
Rendimento metálico (%)	90,00		

ANEXO 2

INSTANTE	DISCRIMINAÇÃO								TEMPERATURA		
DA	A Ç O			ESCÓRIA				TEMPENATURA			
AMOSTRAGEM	С	Mn	þ	S	CaO	SiO ₂	P2 ⁰ 5	Fe0	MnO	MgO	₽ C
Durante o vazamento da escória	1,090	0,252	0,034	0,016	51,0	10,0	2,9	24,3	3,5	3,2	1 596
Após o vaz <u>a</u> mento da esc óri a	1,010	0,265	0,036	0,016	751,0	10,0	2,8	18,7	3,1	3,5	1 588

Quadro nº 6 - Valores médios de análise química obtidos durante e após o vazamento da escória.

TÉCNICA VANTA GENS E DES VANTA GENS	RECARBURAÇÃO 1	CATCH-CARBON SIMPLES (1 escória) 2	CATCH-CARBON DUPLO (2 escórias) 3
VA NTA GENS	- permite maior enforn <u>a</u> mento de sucata - mais simples do ponto dev vista de execução	- permite a produção de aços com exigências de qualidade	 indicada para produção de aços com baixo teor de fósforo permite a produção de aços com exigências de qualidade interna
DES VANTAGENS	- não é indicado para aços com exigências ' de qualidade interna - maior consumo de Fe - ligas e desoxidantes	- enfornamento de sucata menor que l - não indicado para aços com teor de fósforo 'baixo - exige controle de operação maior que em l - exige um analisador rápido do carbono	 enfornamento de sucata mais restrito que em 2 mais complexo do ponto de vista de execução tempo de execução maior e consequentemente uma técnica mais cara desejável uma estação de barbotage maior consumo de cal e fluorita

Quadro nº 7 - Vantagens e desvantagens dos 3 regimes .

BIBLIOGRAFIA

- 1 H. Voll, D. Ramelot Fast Determination of Decarburization Rate by Fumes Temperature Measurement. C.R.M nº 33
 Pág. 11 a 19
- 2 Mr. M.D. Ward e M. Harington Production of special and High carbon Steels from 0,3% Phosforus Hot Metal at APPLEBY FRODINGHAM.

 7th International BOT Working meeting 1975.
- 3 S. Mitsushima et all Production of High Carbon Quality Steel for Special Use.
 7th International BOT Working meeting 1975
- 4 Jiri Skala Present Methods for manufacture of Oxigen Converter

 Steel With Medium and Higher Carbon Content.

 A.D.M.N./TRANS. 1972




Fig. 1 - Parâmetros da operação na primeira fase.